

УТВЕРЖДЕНО  
Заведующий МБДОУ  
ДС №12 «Ёлочка»  
Д.А.Новокорпусова



2016г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 309

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 «Ёлочка» Старооскольского городского округа
- 1.2. Адрес объекта - 309506 Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул.Первой Конной Армии д. 29
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящие 2 здания
  - I здание 341,2 кв.м
  - II здание 294,4 кв.м.
  - часть здания \_\_этажей (или на \_\_\_\_\_этаже)\_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания – 1960 г., последнего капитального ремонта - 2013 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – ежегодно (июль-август), капитального – не планируется.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 «Ёлочка» Старооскольского городского округа (МБДОУ ДС № 12 «Ёлочка»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) – 309506 Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул.Первой Конной Армии д. 29
- 1.8. Основание для пользования объектом – (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность - федеральная, областная, муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование)- Управление образования Старооскольского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 309514, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Комсомольская, д.43

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда, другое) \_\_\_\_\_
- 2.2. Виды оказываемых услуг – Ведение образовательной деятельности, установленной законом РФ ;
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории).

- 2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. – все категории инвалидов
- 2.5. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 140 чел в день
- 2.6. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка- инвалида (да, нет).

### 3. Состояние доступности объекта

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом - проезд городским транспортом и маршрутным такси №№ 11,21 до остановки «Канатная фабрика»**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) - 5 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_);  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
<b>1.</b>	<b>Все категории инвалидов и маломобильных групп населения</b>	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ

2.	Вход (входы) в здание	ВНД
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (г,о,у) ВНД (с,к)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект признан доступно условным для категорий инвалидов с нарушением умственного развития и опорно-двигательного аппарата, для которых на пути в ДООУ нет барьеров.

В связи с тем, что объект не имеет специализированных групп для детей-инвалидов, данный объект оценивался по доступности родителей (законных представителей) воспитанников.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов, в качестве безусловно обязательных мер требуется: сделать разметки парковки и маркировки мест для транспорта инвалидов, организовать оказание ситуационной помощи сотрудникам учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо:

- нанести тактильные и цветовые предупреждающие полосы;
- выделить краевые ступени цветовыми полосами;
- установить информационные таблички в т.ч. дублированные рельефно-точечным шрифтом к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75 м. со стороны дверной ручки

Обеспечение частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках необходимо:

- установить пандус на входе в здание;
- установить 2-х уровневые опорные перила
- установить кнопку вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН
- необходимо выровнять пороги.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2.	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия, текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия, текущий ремонт,
8.	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

**\*указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания**

4.2. Период проведения работ - \_2017-2020гг

(указывается наименование документа: программы, плана) 4

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – на 1 этапе – ДЧ-И (к.о.у), ДУ-И(с.г), на 2 этапе – ДП-И(о.с.у), ДУ-И(к.г)  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):  
ДП-И(о.с.у), ДУ-И(к.г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии есть

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 29 » июня 20 16 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 309 от « 29 » июня 20 16 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от « 29 » июня 20 16 г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальнику управления  
образования администрации  
Старооскольского городского округа  
Л.В.Бугримова

«29» июня 2016г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 309

Старооскольский городской округ

26 июня 2016 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ ДС № 12 «Ёлочка»  
1.2. Адрес объекта Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул.Первой Конной Армии д. 29  
1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящие 2 здания  
I здание 341,2 кв.м  
II здание 294,4 кв.м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_\_\_\_\_ кв.м  
1.4. Год постройки здания 1960 г., последнего капитального ремонта- 2013  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – ежегодно (июль-август), капитального – не планируется.  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 «Ёлочка» Старооскольского городского округа (МБДОУ ДС № 12 «Ёлочка»)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 309506, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Первой Конной Армии, д. 29.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация дошкольное образование;

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) №№ 11,

№21 до остановки «Канатная фабрика»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),  
 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*  
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*  
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* ( \_\_\_\_\_)

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	01,02, 03
2	Вход (входы) в здание	ВНД	-	04,05, 06,07
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (г,о,у) ВНД (с,к)	-	08,09, 10,11,12,13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		-	
5	Санитарно-гигиенические помещения		-	
6	Система информации и связи (на всех зонах)		-	

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	14,15,16,17,18
---	---	----	---	----------------

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** объект признан доступно условным для категорий инвалидов с нарушением умственного развития и опорно-двигательного аппарата, для которых на пути в ДОУ нет барьеров.

В связи с тем, что объект не имеет специализированных групп для детей-инвалидов, данный объект оценивался по доступности родителей (законных представителей) воспитанников.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов, в качестве безусловно обязательных мер требуется: сделать разметки парковки и маркировки мест для транспорта инвалидов, организовать оказание ситуационной помощи сотрудникам учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо:

- нанести тактильные и цветовые предупреждающие полосы;
- выделить краевые ступени цветовыми полосами;
- установить информационные таблички в т.ч. дублированные рельефно-точечным шрифтом к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75 м. со стороны дверной ручки

Обеспечение частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках необходимо:

- установить пандус на входе в здание;
- установить 2-х уровневые опорные перила
- установить кнопку вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН
- необходимо выровнять пороги.

**4. Управленческое решение (проект)**

**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:**

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия, текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	



5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия, текущий ремонт,
8.	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ 2017-2020гг

в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на 1 этапе – ДЧ-И (к,о,у), ДУ-И(с,г), на 2 этапе – ДП-И(о,с,у), ДУ-И(к,г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

ДП-И(о,с,у), ДУ-И(к,г)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии есть

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации [www.zhit-vmeste.ru](http://www.zhit-vmeste.ru)

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на л.   |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на л.   |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на \_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

---

---

**Руководитель рабочей группы**

Д.А. Нововкорпусова, заведующий ДОУ

**Члены рабочей группы:**

С.В.Цветкова, воспитатель

Т.Ю.Дерипаско, завхоз

О.Г.Киселева, инструктор по ФК

Л.А.Смехнова, воспитатель

**по согласованию:**

Секретарь Старооскольского местного  
отделения Белгородского регионального  
отделения общероссийской общественной  
организации инвалидов «Всероссийское  
общество глухих»

Н.Р. Салькова

Председатель Старооскольской местной  
общественной организации  
«Общество инвалидов»

В.Н. Лавров

Председатель Старооскольской местной  
организации Белгородской региональной  
организации инвалидов «Всероссийского  
Ордена Трудового Красного знамени  
Общества слепых

И.Р. Чертов

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_ )  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБДОУ детский сад №12 «Ёлочка»

309506, Россия, Белгородская область, г.Старый Оскол, ул.Первой Конной Армии, д.29.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория )	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	01-03				
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	06 07	-отсутствует маршрут движения для инвалидов-колясочников до адаптированного входа -отсутствуют тактильные полосы для инвалидов со зрением -отсутствие цветовой полосы перед ступеньками	К,О	-обозначить маршрут движения для инвалидов-колясочников -обозначить цветовую полосу -установить тактильные полосы	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	04 05	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	- нет разметки парковки и маркировки мест (хотя бы одного) для транспорта инвалидов	-	-сделать разметки парковки и маркировки мест (хотя бы одного) для транспорта инвалидов -	ТР-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	-		Организационные мероприятия, текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 309  
от «29» июня 2016 г.

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**  
МБДОУ детский сад №12 «Ёлочка»

309506, Россия, Белгородская область, г.Старый Оскол, ул.Первой Конной Армии, д.29.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	04 05	- отсутствуют тактильные и цветовые предупреждающие полосы; - краевые ступени лестниц не выделены цветовыми полосами; - отсутствует пандус или подъёмное устройство; - отсутствуют 2-х уровневые опорные перила	С,К,О	- нанесение тактильных и цветowych предупреждающих полос; - выделить краевые ступени цветовыми полосами; - установить пандус или подъёмное устройство; - установить 2-х уровневые опорные перила	Орг, ТР, ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	04 05	- отсутствуют тактильные и цветовые предупреждающие полосы	С	- нанесение тактильных и цветowych предупреждающих полос	Орг, ТР, ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	- информационная вывеска об ОСИ не соответствует нормам (размер, шрифт); - отсутствует кнопка вызова персонала (переговорное устройство)	Все	- установить информационную табличку об ОСИ согласно нормам; - установить кнопку вызова персонала (переговорного устройства) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН	Орг, ТР, ТСР
2.5	Тамбур	есть	-	-	- имеется функциональные препятствия – пороги более 5 см.	К,О,С	- необходимо произвести выравнивание порогов	Орг, ТР, ТСР

ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (у) ВНД(к,о,с,г)	-		Организационные мероприятия, текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ детский сад №12 «Ёлочка»

309506, Россия, Белгородская область, г.Старый Оскол, ул.Первой Конной Армии, д.29.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	8-9	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-					
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Двери	есть	-		- наличие порога более 5см; - ненормативное размещение информационных обозначений помещений в т.ч. отсутствует дублирование табличек рельефно-точечным шрифтом	Все	- необходимо выровнять пороги; - установить информационные таблички в т.ч. дублированные рельефно-точечным шрифтом к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75 м. со стороны дверной ручки	Орг, ТР, ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-		- на выходе имеется лестница, не оборудованная пандусом	К,О	- оборудовать лестницу пандусом	Орг, ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И (у) ВНД (к,о,с,г)	-	8-9,11,13-15, 17,21,27,29,31	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – Зона обслуживания инвалидов**

МБДОУ детский сад №12 «Ёлочка»

309506, Россия, Белгородская область, г.Старый Оскол, ул.Первой Конной Армии, д.29.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-		- имеются функциональные препятствия (пороги)	К,О,С	- необходимо выровнять пороги	Орг, ТР, ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-		- имеются функциональные препятствия (пороги)	К,О,С	- необходимо выровнять пороги	Орг, ТР, ТСП
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (у,г,о) ВНД (к,с)	-		Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант II – места приложения труда**

МБДОУ детский сад №12 «Ёлочка»

309506, Россия, Белгородская область, г.Старый Оскол, ул.Первой Конной Армии, д.29.

Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

МБДОУ детский сад №12 «Ёлочка»

309506, Россия, Белгородская область, г.Старый Оскол, ул.Первой Конной Армии, д.29.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**МБДОУ детский сад №12 «Ёлочка»**

309506, Россия, Белгородская область, г.Старый Оскол, ул.Первой Конной Армии, д.29.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-		- отсутствуют опорные поручни	К,О	- установить опорные поручни	Орг, ТР, ТСП
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	-		- имеются функциональные препятствия (высокие ступени); - отсутствуют опорные поручни	К,О	- устранить функциональные препятствие (ступени); - установить опорные поручни	Орг, ТР, ТСП
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-		- не выделены и не обозначены специальными знаками места для детей-инвалидов	Все	- выделить и обозначить специальными знаками места для детей-инвалидов	Орг, ТР, ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД	-	31-34	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**МБДОУ детский сад №12 «Ёлочка»**

309506, Россия, Белгородская область, г.Старый Оскол, ул.Первой Конной Армии, д.29.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-		- шрифт и размер информационных табличек не соответствуют нормативным требованиям	Все	- замена информационных табличек	Орг, ТР, ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	- отсутствует дублирование информации для детей-инвалидов с нарушением слуха	Г	- обеспечить дублирование информации для детей-инвалидов с нарушением слуха	Орг, ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С	- обеспечить дублирование информации тактильными средствами	Орг, ТР, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-		Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_